COBOT TURN 100 A



ES

| 230 |
|--|
| 48 |
| 24 |
| 10 |
| 350 |
| 350 |
| < 70 |
| 0- 90 |
| sinfín |
| 20 - o según el diagrama de fuerzas |
| 90 - o según el diagrama de fuerzas |
| 100 - o según el diagrama de fuerzas |
| 998x486x506 |
| 200 |
| 240 |
| 550 |
| 750 |
| no se extienden más allá del borde de la mesa de soldadura |
| |



